




## Abblaseventil in die Rohrleitung einbauen

- Verschlusskappen entfernen.
- Durchflussrichtung beachten: Pfeil am Gehäuse.
- Einbau in waagerechte Rohrleitung:  
Abblasedruck bis 100 mbar: nur 180° oberer Sektor.  
Abblasedruck über 100 mbar: Einbau beliebig.
- In senkrechte Rohrleitung:  
Einbau beliebig.
- Abweichung des werkseitig vor eingestellten Ausgangsdrucks  $p_a$ : bei Einbau in senkrechte Rohrleitung -4 mbar, bei Einbau in waagerechte Rohrleitung mit Federdom im unteren Sektor -8 mbar.
- Das Gerät nur mit Witterschutz im Freien lagern oder einbauen.
- Das Gehäuse darf kein Mauerwerk berühren, Mindestabstand: 20 mm.
- Zugelassenes Dichtmaterial verwenden.
- Passenden Schraubenschlüssel verwenden – Federdom nicht als Hebel benutzen!
- Kugelhahn vor VSBV einbauen.



## Firar ventilinin boru hattına montajı

- Koruma kapağını çıkarın.
- Akış yönüne dikkat edin: Gövde üzerindeki ok işaretini.
- Yatay boru hattına monte edilecektir:  
Firar basıncı 100 mbar'a kadar: Yalnızca 180 derece, üst bölüm.  
Firar basıncı 100 mbar üzerinde: Montaj, herhangi bir konumda yapılabilir.
- Dikey boru hattında:  
Montaj, herhangi bir konumda yapılabilir.
- Fabrika çıkışı ön ayarlı  $p_a$  çıkış basıncında sapma:  
Dikey boru hattında monte edildiğinde -4 mbar, alt sektörde yay başlıklı yatay boru hattında monte edildiğinde -8 mbar.
- Cihazı ancak hava tesislerine karşı koruyuculu dışarıda muhafaza veya monte edin.
- Gövde duvara temas etmemeli dir, duvara en az 20 mm mesafe bırakılacaktr.
- Kullanımına izin verilen conta malzemesi kullanın.
- Uygun alet kullanın, yay kulesini dayanaklı kolu olaraq kullanmayın!
- VSBV önüne küresel vana monte edin.

## Odpouštěcí ventil zabudovat do potrubí

- Odstranit uzavírací víko.
- Dbát na směr proudění: šípka na pouzdře.
- Zabudování do vodorovného potrubí:  
odpouštěcí tlak do 100 mbar: pouze 180° v horním sektoru, odpouštěcí tlak nad 100 mbar: instalace libovolná.
- U svislých potrubí:  
instalace libovolná.
- Odchylka od ve výrobě nastaveného vystupního tlaku  $p_a$ : při zabudování do svislé vedení trubek -4 mbar, při zabudování do vodorovného vedení trubek s pouzdrem pružiny v dolním sektoru -8 mbar.
- Prístroj skladovať nebo zabudovať venku jen s ochranou proti povětrnostním vlivům.
- Těleso ventilu se nesmí dotýkat zdi: minimální odstup 20 mm.
- Použít připuštěný těsnící materiál.
- Použít vhodný klíč – pouzdro pružiny nesmí být použito jako páka.
- Zabudovat před VSBV kulový kohout.

## Montaż zaworu wydmuchowego w przewodzie rurowym

- Usunąć zaślepki.
- Przestrzegać kierunku przepływu: patrz strzałka na obudowie.
- Wnętrza przewodów rurowych należy oczyścić.
- Montaż w poziomym przewodzie rurowym:  
ciśnienie upustowe do 100 mbar: tylko górný sektor 180°.  
ciśnienie upustowe ponad 100 mbar: położenie zabudowy dowolne.
- W pionowym przewodzie rurowym:  
położenie zabudowy dowolne.
- Odstępstwa fabryczne nastawionego ciśnienia wylotowego  $p_a$ :  
przy zabudowie w przewodzie pionowym -4 mbar, przy zabudowie w przewodzie poziomym z kopulką osłonową sprężyną w sektorze dolnym -8 mbar.
- Urządzenie wolno magazynować lub montować na wolnym powietrzu wyłącznie pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia przed wpływem czynników pogodowych.
- Korpus nie może dotykać ściany, minimalny odstęp wynosi 20 mm.
- Stosować dopuszczane materiały uszczelniające.
- Wykorzystać pasujący klucz – nie używać kopulki korpusu jako dźwigni!
- Przed VSBV zabudować zawór kulowy.

## Монтаж сбросного клапана на трубопроводе

- Удалить крышки.
- Соблюдать направление протока: стрелка на корпусе.
- Встройка в горизонтальный трубопровод:  
сбросное давление до 100 мбар: только 180° верхний сектор.  
Сбросное давление выше 100 мбар: любое монтажное положение.
- В вертикальный трубопровод:  
любое монтажное положение.
- Отключение предварительно установленного на заводе-изготовителе выходного давления  $p_a$ : при встраивании в вертикально расположенный трубопровод -4 мбар, при встраивании в горизонтально расположенный трубопровод с корпусом клапана в нижнем секторе -8 мбар.
- Хранить или монтировать прибор под открытым небом разрешается только с защитой от атмосферных воздействий.
- Корпус не должен касаться стен, минимальное расстояние: 20 мм.
- Использовать разрешенный уплотнительный материал.
- Использовать подходящий гаечный ключ – корпус клапана не использовать в качестве рукоятки!
- Перед VSBV установить шаровой кран.

## A lefvatószelep beszerelése a csővezetékbe

- Távolítsa el a zárósapkát.
- Ügyelje az átfolyasi irányra: a házon lévő nyíl.
- Beszerelés vízszintes csővezetékbe:  
100 mbar-t meg nem haladó lefűvő nyomásnál: csak a 180°-os felső szektorban.  
100 mbar-t meghaladó lefűvő nyomásnál: a beszerelés térségeles.
- Függőleges csővezetékben:  
a beszerelés térséges.
- A gyárilag beállított  $p_a$  kimeneti nyomás elterése:  
függőleges csővezetékbe szerelés esetén -4 mbar, vízszintes csővezetékbe történő, rugótáronnal, az alsó szektorba való beszerelés esetén -8 mbar.
- A készüléket a szabadban időjárási hatásoktól védtet helyen tárolja vagy szerezze.
- A ház nem erinhet falazatot, a legkisebb távolság 20 mm.
- Használjon fel engedélyezett tömítőanyagokat.
- Használjon fel megfelelő csavar-kulcsot – a rugóházat ne használja emelőnek!
- A VSBV előre szereljen be golyós csapot.

## Dichtheit prüfen

- Sicherheitsabblaseventil unter Druck setzen – Eingang 0,9 x  $p_{so}$ : Rohrenden abseifen.

## Sızdırmazlık kontrolü

- Emniyet firar ventiline basınç uygulayın – Giriş  $0,9 \times p_{so}$ . Boru uçlarına sabunlu su sürün.

## Zkouška těsnosti

- Odpouštěcí bezpečnostní ventil natlačovat – vstupní tlak  $0,9 \times p_{so}$ . Místa spojů potřít mýdlovým roztokem.

## Kontrola szczelności

- Doprowadzić ciśnienie do zaworu wydmuchowego bezpieczeństwa – wlot:  $0,9 \times p_{so}$ . Końce rur pokryć roztworem mydlin.

## Проверка плотности


- На предохранительно-сбросной клапан подать давление – вход  $0,9 \times p_{so}$ . Обмылить трубные соединения.

## A tömörség ellenőrzése

- A biztonsági lefvatószelepet helyezze nyomás alá – bemehet  $0,9 \times p_{so}$ . A csővégeket szappanozza be.

## Abblasedruck $p_{so}$ umstellen

- Kugelhahn vor dem VSBV schließen.
- Verschlussklappe 2 mit 10 mm Sechskantstiftschlüssel abschrauben.
- Druck in der Leitung zwischen Kugelhahn und VSBV, z. B. mit Pumpe – nicht mit Brenngas –, am
- Messnippel 1 auf gewünschten Abblasedruck erhöhen oder senken.
- Federeinstellschraube 3 mit passendem Schraubendreher drehen –  
Im Uhrzeigersinn: Abblasedruck höher.  
Gegen Uhrzeigersinn: Abblasedruck niedriger.
- Abblasedruck so einstellen, dass das Ventil gegen den geforderten Abblasedruck gerade noch dicht ist.
- Verschlussklappe 2 (mit Dichtungsring) wieder aufsetzen und mit Sechskantstiftschlüssel festziehen.
- Messnippel 1 verschließen.
- Kugelhahn öffnen.
- Der Kugelhahn muss während des Betriebes geöffnet sein.



## Firar basıncının $p_{so}$ değiştirilmesi

- VSBV önündeki küresel vanayı kapatın.
- Kapağı 2 10 mm'lik pim anahtarı ile sükün.
- Küresel vana ve VSBV arasındaki boru hattındaki basınç değerini, örneğin pompa ile – yanma gazı ile yapılmaya – caktır –
- Ölme nipelinde 1 istenilen firar basıncına yükseltin veya azaltın.
- Yay ayar civatasını 3 uygun tornavida ile döndürün  
Saat yelkovanı yönünde: firar basıncı yükselir.  
Saat yelkovanın tersi yönünde: firar basıncı azalır.
- Firar basıncını, ventil, talep edilen firar basıncına karşı hemen hemen daha sızdırmaz olacak şekilde ayarlayın.
- Kapağı 2 (conta ile) tekrar takın ve pim anahtarı ile sıkın.
- Ölme nipelini 1 kapatın.
- Küresel vanayı açın.
- Küresel vana işletme esnasında açık olmalıdır.

## Přestavení odpouštěcího tlaku $p_{so}$

- Uzavřít kulový kohout před VSBV.
- 6ti hranným nástrčkovým klíčem velikosti 10 odšroubovat uzávící kryt 2.
- Tlak v potrubí mezi kulovým kohoutem a VSBV – např. pomocí kompresu – nikoliv s hořlavým plymem –
- na měřicím vývodu 1 zvýšit nebo snížit.
- Odpovídajícím šroubovákem točit stavěcím šroubem 3 – ve smyslu hodinových ručiček: vypouštěcí tlak se zvyšuje. Proti smyslu hodinových ručiček: vypouštěcí tlak se snižuje.
- Odpouštěcí tlak se musí nastavit tak, aby ventil proti požadovanému tlaku právě těsní.
- Uzávírací kryt 2 (s těsnicím kroužkem) znova nasadit a utahnut imbusovým klíčem.
- Uzavřít měřicí vývod 1.
- Otevřít kulový kohout.
- Kulový kohout musí být během provozu otevřen.

## Zmiana wartości ciśnienia upustowego $p_{so}$


- Zamknąć zawór kulowy przed VSBV.
- Wykręcić zaślepkę 2 przy pomocy klucza kołkowego do śrub z łbem o gniazdzie sześciokątnym 10 mm.
- Zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie w przewodzie pomiędzy zaworem kulowym i VSBV, np. przy pomocy pomp – nie wolno stosować palnego gazu – na przyłącze pomiarowe 1 do wymaganej wartości ciśnienia upustowego.
- Obracać śrubę nastawczą sprężyny 3 odpowiadającym wkrętakiem: zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara: wyższe ciśnienie upustowe, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara: niższe ciśnienie upustowe. Nastawić ciśnienie upustowe tak, aby przy wartości ciśnienia niemal równej ciśnieniu upustowemu zawór nie ulegał jeszcze wyzwoleniu.
- Na powrót osadzić zaślepkę 2 (z pierścieniem uszczelniającym) i dociągnąć kluczem do śrub z łbem o gniazdzie sześciokątnym.
- Zamknąć przyłącze pomiarowe 1.
- Otworzyć zawór kulowy.
- W czasie pracy instalacji zawór kulowy pozostawić otwarty.

## Настройка сбросного давления $p_{so}$

- Закрыть шаровой кран перед VSBV.
- Шестигранным торцевым ключом 10 мм отвернуть крышку на корпусе 2.
- Создать давление на участке между шаровым краном и VSBV, например, насосом – не горючим газом –
- У измерительного ниппеля 1 повысить или снизить до желаемого сбросного давления.
- Подходящей отверткой пружинную настроечную шайбу 3 вращать –  
По часовой стрелке: сбросное давление выше.  
Против часовой стрелки: сбросное давление ниже.  
Настраиваемое сбросное давление установить таким образом, чтобы клапан был герметичным при его наличии перед клапаном.
- Снова установить крышку на корпусе 2 (с уплотнительным кольцом) и затянуть шестигранным торцевым ключом.
- Закрыть измерительный ниппель 1.
- Открыть шаровой кран.
- Во время работы шаровой кран должен быть открыт.
- A lefúvó nyomást úgy állítsa be, hogy a szelép a kívánt lefúvó nyomással szemben még éppen tömören zárjon.
- A 2 zárószapkát (tömtőgyűrűvel) újból helyezze vissza és hatlapú imbuszkulccsal szorosan húzza meg.
- Zárja el az 1 mérőcsontot.
- Nyissa a golyós csaptot.
- A golyós csapnak üzem közben nyitva kell lenni.

## Liegt der gewünschte Ausgangsdruck nicht im oberen Einstellbereich $w_{ho}$

- Angabe auf dem Typenschild – Feder entsprechend dem Abblasedruck aus der Federtabelle auswählen.
- Kugelhahn vor dem VSBV schließen.
- Federeinstellschraube 3 ganz herausdrehen.
- Feder herausnehmen.
- Neue Feder einsetzen – Aufkleber aus dem Verpackungsbeutel nehmen und unter das Typenschild des Sicherheitsabblasedrucks kleben!
- Federeinstellschraube 3 wieder eindrehen.
- Gewünschten Abblasedruck  $p_{so}$  einstellen wie oben.



## Istenilen çıkış basıncı üst ayar aralığında olmadığı $w_{ho}$

- Tip etiketi üzerindeki bilgiler – Firar basınç değerine göre yayı yayı tablosundan seçin.
- VSBV önündeki küresel vanayı kapatın.
- Yay ayar civatasını 3 tamamen sükün.
- Yayı sükün.
- Yeni yayı takın – Ambalaj torbası içindeki etiketi çıkarın ve emniyet firar ventili tip levhasının altına yapıştırın!
- Yayı yayı civatasını 3 tekrar takın.
- Istenilen firar basınç değerini  $p_{so}$  yukarıda açıklandığı şekilde ayarlayın.

## Neleží-li žádaný výstupní tlak v horní nastavací oblasti $w_{ho}$ :

- údaj na typovém štítku – Zvolit z tabulky pružinu odpovídající požadovanému odpouštěcímu tlaku.
- Uzavřít kulový kohout před VSBV.
- Zcela vyšroubovat stavěcí šroub pružiny 3.
- Vymout pružinu.
- Vložit novou pružinu – vymout nálepku z přiloženého balíčku a nalepít ji pod typový štítek bezpečnostního-odpouštěcího ventila!
- Znovu zašroubovat stavěcí šroub 3.
- Nastavit odpouštěcí tlak  $p_{so}$  uvedeným způsobem.

## Jeśli wymagane ciśnienie wylotowe nie leży w górnym zakresie regulacji $w_{ho}$ :

- Patrz informację na tabliczce znamionowej. – Z tabeli sprężyn wybrać sprężynę odpowiadającą wartości ciśnienia upustowego.
- Zamknąć zawór kulowy przed VSBV.
- Wykręcić całkowicie śrubę nastawczą sprężyny 3.
- Wyjąć sprężynę.
- Osadzić nową sprężynę – wyjąć nalepkę z opakowania i nakleić pod tabliczką znamionową zaworu wydmuchowego bezpieczeństwa!
- Ponownie wkręcić śrubę nastawczą sprężyny 3.
- Nastawić wymagane ciśnienie upustowe  $p_{so}$  w sposób opisany powyżej.

## Если требуемое сбросное давление не соответствует верхней установочной области $w_{ho}$ :

- Данные на фирменной табличке – Пружину выбрать из таблицы пружин согласно сбросного давления.
- Закрыть шаровой кран перед VSBV.
- Полностью вывернуть пружинную настроечную щайбу 3.
- Вынуть пружину.
- Вставить новую пружину – взять наклейку из упаковочного мешка и наклеить под фирмской табличкой предохранительно-сбросного клапана!
- Снова затянуть пружинную настроечную щайбу 3.
- Как указано выше, установить желаемое сбросное давление  $p_{so}$ .
- A 3 rugóbeállító csavart teljesen csavarja ki.
- Vegye ki a rugót.
- Helyezze be az új rugót – vegye ki a csomagolótásakból az öntapadó címkét és ragasza fel a biztonsági lefúvószelép típustáblája alá!
- A 3 rugóbeállító csavart újból csavarja be.
- Állítsa be a kívánt lefúvó nyomást  $p_{so}$  a fent leírtak szerint.

**WANUNG!** Der Federdom 4 ist mit dem Ausgang 5 verbunden. Der Ausgang 5 darf nur mit einer Ausblasleitung verbunden werden.

**UYARI!** Yay klesi 4 çıkışa 5 bağlıdır. Çıkış 5 yalnızca bir firar boru hattına bağlanacaktır.

**VÝSTRAHA!** Pouzdro pružiny 4 je spojeno s výstupem 5. Výstup 5 smí být napojen pouze na odpouštěcí potrubí.

**OSTRZEŻENIE!** Kopalka gniazda sprężyny 4 jest połączona z wylotem 5. Wylot 5 wolno łączyć wyłącznie z przewodem wydmuchowym.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Полость корпуса клапана 4 соединена с выходом 5. Выход 5 разрешается подключать только к сбросному трубопроводу.

**FIGYELMEZTETÉS!** A 4 rugóház az 5 kimenettel össze van kötve. Az 5 kimenethez csak egy kifúvó vezeték szabad csatlakoztatni.

## A $p_{so}$ lefúvó nyomás megváltoztatása

- Zárja el a VSBV előtt lévő golyós csapot.
- Csavarja le a 2 zárószapkát egy 10 mm-es hatlapú imbuszkulccsal.
- A golyóscsap és a VSBV között a vezetékben, pl. egy pumpa segítségével – de nem éghető gázzal – a nyomást
- fokozza vagy csökkenztére az 1 mérő-csővégen a kívánt lefúvó nyomás mértékére.
- Forgassa el a 3 rugóbeállító csavart megfelelő csavarhúzóval – az óramutató járásával megegyező irányban: a lefúvó nyomás növekszik.
- Az óramutató járásával ellentétes irányban: a lefúvó nyomás csökken.
- A lefúvó nyomást úgy állítsa be, hogy a szelép a kívánt lefúvó nyomással szemben még éppen tömören zárjon.
- A 2 zárószapkát (tömtőgyűrűvel) újból helyezze vissza és hatlapú imbuszkulccsal szorosan húzza meg.
- Zárja el az 1 mérőcsontot.
- Nyissa a golyós csaptot.
- A golyós csapnak üzem közben nyitva kell lenni.

## **Das Sicherheitsabblase-ventil ist wartungsfrei**

Zu empfehlen ist eine Funktionsprüfung einmal im Jahr.  
Beim Einsatz mit Biogas empfehlen wir zunächst eine halbjährliche Wartung.

## **Emniyet Firar Ventili bakım gerektirmez**

Yılda bir defa fonksiyon kontrolunu yapılması tavsiye edilir.  
Biogazi ile yapılan işletmelerde her altı ayda bir bakım yapılması tavsiye edilir.

## **Pojistný odpouštěcí ventil nevyžaduje údržbu**

Doporučujeme funkční kontrolu jednou za rok.  
Při použití v oblasti bioplynů doporučujeme napřed půlroční údržbu.

## **Zawór wydmuchowy bezpieczeństwa nie wymaga konserwacji!**

Zalecane jest przeprowadzenie kontroli działania raz w roku.  
Przy stosowaniu biogazu z rozkładu śmieci konserwację należy na początek podejmować co pół roku.

## **Предохранительный сбросной клапан не требует технического обслуживания**

Рекомендуется проверка работоспособности один раз в год.  
При использовании биохимического газа мы рекомендуем сначала полугодовое техническое обслуживание.

## **A biztonsági lefuvatószelep karbantartást nem igényel**

Ajánlott az évenkénti működésellenőrzés.  
Biogázzal történő alkalmazás esetén eleinte félévenkénti karbantartást javasolunk.

## **Federtabelle**

Abblase- druckbereich in mbar  
Federkenn- zeichnung

20 – 40	rot	7 544 1805
35 – 50	gelb	7 544 1806
45 – 75	grün	7 544 1807
70 – 170	blau	7 544 1808
165 – 330	schwarz	7 544 1809
320 – 500	weiß	7 544 1810

## **Yay tablosu**

Firar basıncı bölümü mbar	Yay işaretlemesi	Sipariş No.
---------------------------------	------------------	-------------

20 – 40	kırmızı	7 544 1805
35 – 50	sarı	7 544 1806
45 – 75	yeşil	7 544 1807
70 – 170	mavi	7 544 1808
165 – 330	siyah	7 544 1809
320 – 500	beyaz	7 544 1810

## **Tabulka pružin**

odpouštěcí tlakový rozsah v mbar	označení pružin	objednací číslo
-------------------------------------	-----------------	-----------------

20 – 40	červené	7 544 1805
35 – 50	žluté	7 544 1806
45 – 75	zelené	7 544 1807
70 – 170	modré	7 544 1808
165 – 330	černé	7 544 1809
320 – 500	bílé	7 544 1810

## **Tabela sprężyń**

Zakres ciśnienia upustowejgo mbar	Oznaczenie sprężyny	Nr zamów.
-----------------------------------	---------------------	-----------

20 – 40	czerwona	7 544 1805
35 – 50	żółta	7 544 1806
45 – 75	zielona	7 544 1807
70 – 170	niebieska	7 544 1808
165 – 330	czarna	7 544 1809
320 – 500	biała	7 544 1810

## **Таблица пружин**

Диапазон сбросного давления	Обозначение пружины	Заказ-№
-----------------------------	---------------------	---------

20 – 40	красная	7 544 1805
35 – 50	желтая	7 544 1806
45 – 75	зеленая	7 544 1807
70 – 170	синяя	7 544 1808
165 – 330	черная	7 544 1809
320 – 500	белая	7 544 1810

## **Rugótáblázat**

Lefűvőnyomás-tartomány mbar	Rugó megjelölése	Rendelési szám
-----------------------------	------------------	----------------

20 – 40	piros	7 544 1805
35 – 50	sárga	7 544 1806
45 – 75	zöld	7 544 1807
70 – 170	kék	7 544 1808
165 – 330	fekete	7 544 1809
320 – 500	fehér	7 544 1810

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postępowi technicznemu zastrzeżone.

Возможны технические изменения, служащие прогрессу.

A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-

Leitung weltweit:

Elster GmbH

Tel. +49 (0) 41/12 14-3 65

Tel. +49 (0) 41/12 14-4 99

Fax +49 (0) 41/12 14-5 47

Elster GmbH  
Postfach 28 09  
D-49018 Osnabrück  
Strotheweg 1  
D-49504 Lotte (Büren)  
Tel. +49 (0) 41/12 14-0  
Fax +49 (0) 41/12 14-3 70  
info@kromschroeder.com  
www.kromschroeder.de

**elster**  
Kromschröder

Teknik sorularınız olduğunda lütfen sizin için sorumlu olan şubeye/temsilcilijke danışınız, ilgili adresler Internet sayfamızda veya Elster GmbH firmasından temin edilebilir.

Při technických dotazech se obraťte prosím na odpovídající pobočku/zastoupení. Adresu se dozvěděte z Internetu nebo od Elster GmbH.

W przypadku zapytań natury technicznej prosimy o zwrócenie się do właściwej filii/przedstawicielstwa firmy. Adresy zamieszczono w Internecie, informacjami na temat adresów służy także firma Elster GmbH.

При технических вопросах обращайтесь, пожалуйста, к соответствующему филиалу/представительству. Адрес Вы узнаете в Интернете или на фирме "Elster GmbH".

Műszaki kérdésekkel kérjük forduljon az Ön számára illetékes kirendeltségekhez/képviselethez. Ezek címét az internetről vagy a Elster GmbH cégtől tudhatja meg.